



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Rovello
Thamm
Jenna D.
Unni

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 6/8/25 Ora Inizio 9 Ora chiusura 12

Il giorno 6/8/25, alle ore 9 si è riunita la II Commissione presso SALA PIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- Sopraluogo PIAZZA-MARCELLA - PIAZZA
- ROTTA
-

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>9</u> - <u>10</u>
Arru Gianluca		- <u>9</u> - <u>10</u>
Fronterre Diego		- <u>09.00</u> - <u>10.00</u>
Caria Silvia		- - -
Giganti Giuseppe		- <u>9</u> - <u>10</u>
Caggiari Antonio		- <u>09.00</u> - <u>10.00</u>
Pischedda Barbara		- <u>9</u> - <u>10</u>
Mereu Sandro		- - -
Atzori Monica		- - -

Discussione:

PIA 22A HORTH. LTP - PIA 22A ROBLA

Alle ore 10 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 6/8/25 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

PIAZZA MARMILLA – PIAZZA ROMA

Testardamente ma con un grande spirito di collaborazione, la Commissione continua a sollecitare gli interventi su una delle piazze più importanti della città, interventi necessari perché la piazza riconquisti quel rango e quel decoro che tutti i cittadini si attendono. Dal sopralluogo si può verificare che, nonostante i numerosi rapporti consegnati alla Giunta e all'ufficio Tecnico, troppo poco o quasi niente è cambiato.

Di seguito la situazione riscontrata:

PIAZZA MARMILLA

1. In piazza Marmilla la recinzione in erba sintetica è da eliminare (foto 1);
2. Per i tavolini (botti) con sedie presenti nella piazza si chiede se esiste un'autorizzazione (foto 2 e 3)
3. La targa descrittiva della scultura (il seme di Sciola) è poggiata rotta da mesi sul prato (foto 4)
4. La porta del quadro di comando aperta presenta un pericolo (foto 5)
5. L'erba sui percorsi della piazza deve essere eliminata; questa presenza oltre ad essere inaccettabile smuove nel tempo le mattonelle (foto 6 e 7)
6. Le gradinate sono sporche, da lavare con la frequenza prevista in contratto (foto 8 e 9)
7. Sono presenti buchi pericolosi da eliminare (foto 10)
8. Le caditoie devono essere pulite, la presenza di terra fa proliferare l'erba (foto 11)

PIAZZA ROMA

9. La Piazza Roma deve essere pulita con frequenza, attrezzatura e prodotti previsti dal contratto (foto 12, 13 e 14) (foto 15 e 16 sono attrezzature utilizzate a Cagliari nella piazza del Carmine dalla stessa società)
10. Gli intonaci ammalorati nella facciata principale del Comune devono essere ripristinati (foto 17 e 18)
11. Quando terminano le manifestazioni le transenne devono essere riportate in cantiere e non parcheggiate per settimane di fronte all'ingresso del municipio (foto 19)
12. Tutti gli elementi in ferro, armadietti, passamano, devono essere verniciati (foto 20 e 21)
13. La piastra commemorativa rotta da anni e smontata da mesi deve essere riposizionata (foto 22)
14. I totem che descrivono gli edifici storici devono essere conservati e mantenuti in buono stato o sostituiti (foto 23)
15. Le postazioni per biciclette presenti in tutta la città, mai utilizzate e arrugginite, devono essere rottamate (foto 24)
16. La targa che segna l'orario di ingresso dell'ufficio tributi non si legge e forse non è più adeguato e quindi va sostituito o eliminato (foto 25), lo stesso dicasi per il punto di raccolta (foto 26)
17. Lo scolo dell'acqua di condizionamento all'ingresso del comune non è un'immagine decorosa (foto 26)
18. La raccolta delle acque piovane dell'edificio comunale è da sostituire.

Questa ispezione "in manutenzione" si chiama EQUIPMENT CONDITION SURVEY e dovrebbe essere organizzato per tutta la città da parte dell'Ufficio competente. Questo esempio di ispezione deve trovare un riscontro e non messo da parte quasi con fastidio.

A seguito di questo rapporto l'addetto alla manutenzione dovrebbe fare un'ulteriore verifica, se lo ritiene, e una quantificazione dei costi da mettere in programma.



FOTO2-2



COMUNE DI CARBONIA

Protocollo Aut. N. 48902/2025 del 01.07.2025
Inferiscipate - Class. 01/04/01 - C/CL/16/00000000

FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CARBONIA

Prodotto e distribuito da: 489821005 del 01/08/2025
Data pubblicazione: 01/08/2025. Pagina 1 di 1

FOTO 5










Foto 2

Foto 10





foto 12



foto 13



HT
OTOF





COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 48902/2025 del 01-09-2025
Doc. Principale Class. 01/04/03 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 48902/2025 del 01-09-2025
Doc. Principale - Class. 10/44/03 - Copia Documento

94106



11070





Foto 19

foto 20






Foto 21



Foto 22




Foto 24



COMUNE DI CARBONIA
Provincia del Sud Sardegna
UFFICIO PROTOCOLLO
CIVILIA
Piazzale Kennedy, 10 - 07041 Carbonia (CA)
MARTEDI
Dalle ore 10.00 - Alle ore 12.00
POMERIGGIO
Dalle ore 16.00 - Alle ore 18.00

foto 25



古己の乙

