



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Kamm.
Casti

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 30/4/25 Ora Inizio 11 Ora chiusura 12,30

Il giorno 30/4/25, alle ore 11 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- so allungo impianto di pompaggio
- parte Basse Houle SIRAI
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
DELE GR Arru Gianluca CADONI MESSA		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Fronterre Diego		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Caria Silvia		- <u>11,20</u> - <u>12,30</u>
Giganti Giuseppe		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Caggiari Antonio		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Pischedda Barbara		- - -
Mereu Sandro		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Atzori Monica		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>

SOPRALLUOGO IMPIANTO DI POMPAFFIO
 È stato eseguito un sopralluogo per meglio
 comprendere i lavori necessari per approvvigionare
 la rete della rete esistente, sia il sistema
 municipale che il bar e il ristorante.
 Sul MONTE SIRAI all'ingresso del recinto interno
 sul lato destro, subito dopo il cancello di
 ingresso, esiste un serbatoio interrato di
 circa 12.000 lt che al momento ~~viene~~
~~approvvigionato~~ mediante autobotte FOTO 1-2-3
 Il serbatoio interrato è collegato ad una
 autobotte che serve ad inviare l'acqua alle
 utenze. Nella parte bassa di MONTE SIRAI
 esiste una stazione di pompaggio collegata al
 serbatoio interrato sopra descritto con una
 tubazione considerata ancora utilizzabile,
 secondo una ispezione eseguita circa nel 2022.

Alle ore 12,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 30/4/25 così come previsto dal
 vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

IMPIANTO DI POMPAFFIO

Non è stato possibile ispezionare la stazione di pompaggio perché al momento non è accessibile, ma è stato sentito con tutti i cordi che probabilmente le pompe sono state smontate e non rimontate e che anche il quadro elettrico sia inaccessibile. Per avere una situazione chiara e una idea più precisa dei costi di ripristino è indispensabile prendere visione della stazione di pompaggio e per questo è stato programmato un incontro sul luogo con l'istituto geometra Zulli.





