



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 1-4-26 Ora Inizio 10 Ora chiusura 12

Il giorno 1-4-26, alle ore 10 si è riunita la II Commissione presso _____ per discutere il seguente ordine del giorno:

- Sopraluogo VIA CANNAS
- _____
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>10</u> - <u>12</u>
Arru Gianluca		- <u>10.00</u> - <u>11.00</u>
Cadoni Alessia		- <u>10</u> - <u>12</u>
Fronterre Diego		- <u>10.00</u> - <u>11.00</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe	_____	- _____ - _____
Caggiari Antonio		- <u>10.00</u> - <u>12</u>
Pili Francesca		- <u>10.00</u> - <u>12</u>
Mereu Sandro	_____	- _____ - _____
Atzori Monica		- <u>10.00</u> - <u>12</u>
Mele Daniele	_____	- _____ - _____

SOPRALLOSO VIA CANNAS
Ad sollecitazione di molti cittadini del luogo è stato eseguito un sopralluogo con i seguenti risultati:
1) la praderia che porta alla via Cannas e che costeggia il centro radiologico, non appare molto decisa per la presenza di erba incolta e di zone di proprietà di Area completamente abbandonate - FOTO 1-2-3-4
2) Nella via Cannas esiste una fuoriuscita d'acqua localizzata nel manto bituminoso, che interessa tutto il tratto stradale FOTO 5-6
Da accertamenti eseguiti congiuntamente tra ABBANDA, UFF. TECNICO COMUNALE e la POLIZIA MUNICIPALE (setore ambiente) in data 24-Febrero 2026, risulta che il

Alle ore 11 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 31/3/26 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

problema è di competenza e quindi di soluzione del nostro ufficio manutenzione come da rapporto allegato.
Si sollecita un intervento urgente

I Componenti



Foto 2



foto 3

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arlivo N. 27257/2026 del 28-04-2026
Doc. Regionalista : Class. 61/04/2017 Guida documentale



170104

FOTO 5



COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Attivo N. 27257/2026 del 28-04-2026
Doc. Principale Class. 01/04/03 - Copia Positivamente

PHOTO 6



COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 27257/2026 del 28-04-2026
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Iglesias, 24/03/2026

pag. 1 di 2

(consegna PEC)

Spett.le
Comune di Carbonia
Piazza Roma, 1
09013 - CARBONIA
comcarbonia@pec.comcarbonia.org

Spett.le
Comando Polizia Locale di Carbonia
Via Giuseppe Mazzini, 68
09013 - CARBONIA
polizialocale@pec.comcarbonia.org

e, p.c.
cmei@comune.carbonia.ci.it
mbullegas@comune.carbonia.ca.it

Oggetto: Carbonia reclamo fuoriuscita acqua nella pubblica via Cannas

In riferimento alle diverse segnalazioni ricevute tramite il Ns. numero verde dedicato, relative al disservizio in oggetto, si comunica che, a seguito dei controlli effettuati dai Ns Tecnici congiuntamente ai Tecnici Comunali [funzionario tecnico] e Polizia Municipale [settore Ambiente], l'inconveniente segnalato si verifica in corrispondenza di un pozzetto delle acque bianche, posizionato a bordo strada.

Quanto sopra descritto è stato identificato in data 24 febbraio mediante indagine di scavo, a fronte di segnalazione ricevuta per cedimento in prossimità di un chiusino in ghisa. Durante questo intervento si è potuto accertare che la condotta da cui si genera la fuoriuscita è la condotta che convoglia le acque meteoriche provenienti dalla via Tempio e, sempre durante le attività di scavo, si è riscontrata la presenza di un pozzetto sotto asfalto [ricoperto dopo le ultime attività di bitumazione della via Cannas] che, non avendo alcuna connessione con altri pozzetti, rappresenta il punto di tracimazione delle acque meteoriche della via Tempio.

Per quanto sopra definito, l'intervento finalizzato ad escludere l'inconveniente segnalato non ricade tra le competenze di questa Società che, a fronte di precedenti segnalazioni di anomalie presenti nello stesso luogo, ha provveduto a verificare i propri sottoservizi, non riscontrando mal funzionamenti.


Si resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Distinti saluti.


SETTORE COMPLESSO DISTRIBUZIONE
U.O. DIRETTORE 2 - IGLESIAS
IL RESPONSABILE
(Ing. Antonio Perda)

Settore Complesso Distribuzione/UO Programmazione/ Via Crocifisso, 94 - 09016, Iglesias
Tel. 0781 393900-01 - fax 0781 393916

pag 2 di 2



Pozzetto che presentava un cedimento. Durante lo scavo si è certificato che la condotta da cui si genera la fuoriuscita è la condotta che convoglia le acque meteoriche provenienti dalla via Tempio.



Pozzetto sotto asfalto [ricoperto dopo le ultime attività di bitumazione della via Cannas] che è stato messo in luce dopo intervento della squadra di ABBANO. Questo pozzetto non presenta alcuna connessione con altri pozzetti e risulta il punto di tracimazione acque meteoriche sulla via Cannas

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo di Atto N. 27257/2026 del 28-04-2026
Doc. Principale Class. 01/04/03 di Copia Documento