



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 18/2/26 Ora Inizio 10 Ora chiusura 12

Il giorno 18/2/26, alle ore 10 si è riunita la II Commissione presso SALA PIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- Sopraluogo forse ordinarie
- PIAZZA - KATTEATI - INIZIO VIALE
- ARZIA

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>10</u> - <u>12</u>
Arru Gianluca		- <u>10,00</u> - <u>11,00</u>
Fronterre Diego		- <u>10,00</u> - <u>11,00</u>
Caria Silvia		- - -
Giganti Giuseppe		- <u>10</u> - <u>12</u>
Caggiari Antonio		- - -
~~PILI FRANCESCO~~ Pischedda Barbara		- <u>10,00</u> - <u>11</u>
Mereu Sandro		- - -
Atzori Monica		- <u>10</u> - <u>12</u>
~~CADONI ALESSIA~~		- <u>10:00</u> - <u>11:00</u>
~~REGLE DANIELE~~		- <u>10.15</u> - <u>11.00</u>

Discussione:

109222

SO R R A L L O S O

Alle ore 11 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 18/2/26 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

SOPRALLUOGO

Su sollecitazione di molti cittadini la commissione ha effettuato un sopralluogo in Via Fosse Ardeatine, Piazza Matteotti, inizio del Viale Arsia riscontrando i problemi di seguito elencati:

- 1 - VIA FOSSE ARDEATINE

La pavimentazione ha necessità di un controllo e di manutenzione, alcuni quadroni in cemento sono rotti e mobili (Foto 1); altri sono sollevati diventando pericolosi per i pedoni, è di questi giorni che un pedone è inciampato cadendo rovinosamente sul selciato.

- 2 - PIAZZA MATTEOTTI

E' necessario ripristinare il manto bituminoso (Foto 2), intervenire nei modi dovuti sulle radici dei pini (Foto 3 - 4) e nei relativi marciapiedi (Foto 3 - 4 - 5).

- 3 - INIZIO VIALE ARSIA

La prima segnalazione è del 2022, come si può vedere dalla (Foto 6) il lampione è completamente oscurato dal pino e inoltre esiste una situazione non sicura a causa della pericolosa inclinazione dei pini (Foto 7). E' necessario con urgenza procedere ad alleggerire le piante mediante potatura.

- 4 - IL CANTIERE

Il cantiere (Foto 8), è ormai da troppo tempo abbandonato in una importante via del centro città e obbiettivamente, oltre che creare disagio (in quella zona esistono parcheggi) non è certamente un bel vedere.

La commissione è ormai da quattro anni che invia dettagliati rapporti di manutenzione agli uffici competenti, con scarsi risultati e comunque senza risposta (960 rapporti).

E' evidente che questo lavoro dovrebbe essere compiuto da un ufficio di manutenzione per tradurre in preventivi e programmi di intervento, le numerose necessità di manutenzione presenti in città. Stiamo parlando di interventi non particolarmente costosi che però contribuirebbero a rendere bella e piacevolmente vivibile la città. Si sottolinea che i piccoli interventi di manutenzione ordinaria se trascurati, come spesso avviene in città: nelle scuole, nelle strade, nei marciapiedi, nelle palestre, nelle mense, nel verde, diventano costosi interventi di manutenzione straordinaria.

Foto No 2





COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Attivo N. 10556/2026 del 02.03.2026
Doc. Principale: CLASSE: REQUISITI / FOTOFISSIONE

FOTO 3






FOTO 5



— PHOTO —



COMUNE DI CARBONIA
PROTOCOLLO AR. IV. M. 13584/2026 DEL 01-03-2026
Doc. Principale Class. 01/04/02 - Copia Documento

→ \$0 \nabla 0 \nabla 7 \leftarrow



COMUNE DI CARBONIA
 Professione Artista M. 12556/2026 del 02.02.2016
 doc Principale : Carta del 04/04/2016 - Ripresa Documento

