



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Kenedu
Carli
Manni.

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 27/11/26 Ora Inizio 11 Ora chiusura 12,30

Il giorno 27/11/26, alle ore 11 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- SOPRALLUOGO CIMITERO
- CARBONIA
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Arru Gianluca		- _____ - _____
Fronterre Diego		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Caggiari Antonio		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Sestu Matteo	_____	- _____ - _____
Mereu Sandro		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Atzori Monica	_____	- _____ - _____

Discussione:

CIMITERO CARBONIA

Ha seguito alla disponibilità finanziaria
di 150.000 Euro concessa dalla Regione Sardegna
per il cimitero di CARBONIA la commissione,
su segnalazione di alcuni cittadini allarmati,
ha ritenuto di compiere un ulteriore sopralluogo
(che si somma ai tanti effettuati in precedenza)
dal sopralluogo emergono le seguenti priorità:
1) Intervento urgente per il ripristino delle
coperture di N° 2 botteghe di loculi situate
nella parte destra in ingresso al cimitero
FO 1-2-3
2) Allargamento di un pino pericolosamente
inclinato verso una tomba di famiglia,
situata nella parte sinistra della strada in
piazza che porta alla chiesa FOTO 4

Alle ore 12,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 27/11/24 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

CIMITERO CARBONIA

- 3) tutte le ordinate dei loculi posizionati su due piani nella parte posteriore della chiesa sono in condizioni pessime e con cornici pericolanti (possibili distacchi di parti in cemento) e ferri di armatura a vista e ammassati FOTO 5-6-7
- 4) Il parapetto in ferro situato nel piano primo sono completamente ammassati FOTO 8
- 5) ~~una~~ una piastra commemorativa in marmo in un loculo nel primo piano, per impedire la caduta, è stata fermata con un tubo in ferro (sono escluse le file in marmo laterali e verticali) FOTO 9
- 6) Il pilastro in botume si trova in un'impresca che si trova nell'impresca del cimitero monumentale, ha necessitato di un intervento per evitare ricadute da parte degli edifici adiacenti oltre che per una corretta manutenzione FOTO 10-11
- 7) - la parte superiore del recinto del cimitero storico ha necessitato di interventi per tutta la sua estensione
- Il più, quelli immediatamente adiacenti alla recinzione, devono essere tagliati



COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 72650/2024 del 03-12-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documenti




Foto 2






Foto

Foto

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Attivo N. 72651/2024 del 03.12.2024
Dott. Principato - Class. 01/0440
FOTO
5



FEB 10





foto
7

FOTO 8
~~~~~





3 7 1904  
3 3 1983

*Ceresa  
Medau*




Foto 10



FOOTAGE: 11.46Kbps  
Resolution: 1280x720  
Date: 12/01/2024 11:54:03  
Device: 1280x720

FOOTAGE  
#2





FOSTO 12



ALBINA  
CANCEDA

GONNESA  
17 12 1923  
CARBONIA

FLAVIA  
BISELLI

CARBONIA  
25 4 1963  
CAGLIARI  
2 12 1973

CALUGI MADAU  
LACONI CARBONIA  
8 1 1880 23 2 1973



TI CARO  
NO ENTRO ALLA  
SANTA TRIN  
PERSECU  
ALTRI  
RICORDATI

