CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 30/9/24 **Ora Inizio** 11 **Ora chiusura** 12,30

Il giorno 30/9/24, alle ore 11 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- discussione e sopralluogo sul
- campo di HOCKEY
-

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- 11 - 12,30
Arru Gianluca	Gianluca Arru	- 11.00 - 12.30
Fronterrè Diego		- -
Caria Silvia		- -
Giganti Giuseppe		- 11.00 -
Caggiari Antonio	Caggiari Antonio	- 11.00 - 12.30
Sestu Matteo		- -
Mereu Sandro		- 11 - 12,30
Atzori Monica		- -

Discussione:

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 59164/2024 del 01-10-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

pag 1 di 2

CAMPO DI HOKEY

La commissione ha sentito la necessità di verificare lo stato del campo per discutere sull'opportunità di un intervento di manutenzione straordinaria e della convenienza a rimuovere completamente l'impianto.
Dal sopralluogo effettuato appare sempre la stessa improrogabile necessità cioè quella di concordare in un contratto il tipo di manutenzio a carico del gestore e il tipo di controllo a carico dell'ufficio di manutenzione.
Da un controllo visivo, l'orditura portante dell'impianto sportivo appare integra; necessita naturalmente, dopo anni di abbandono, di una verniciatura previa sabbiatura - FOTO 1-2
Le recinzioni interne copresi pali e rete

Alle ore 12,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione *Il Segretario Verbalizzante*

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 30/9/24 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 59164/2024 del 01-10-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Pag 2 di 2

CAMPO DI HOKEY

devono essere ripristinati foto 3-4.
I giunti della zona gradinate devono essere impermeabilizzati.
Gli spogliatoi sono realizzati con bagni e docce sia per la squadra ospite che per gli arbitri e la squadra di casa mentre esiste il bagno per gli spettatori.
Attualmente sono in corso interventi di manutenzione straordinaria per rendere agibile ~~il tutto~~ la struttura.
Il presidente è stato delegato a prendere contatti con l'impresa che a suo tempo ha già eseguito interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura, per conoscere un preventivo di massima per riportare a norma l'impianto.

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 59164/2024 del 01-10-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento



COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 19164/2024 del 01-10-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento



COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo: 0 54.2024.0000 01-10-2024
Cat. Principale: Cl.Int2 01.04.02 - Copia Documento



COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo n. 5[illegible] del 07-10-2024
Doc. Principale - Class. 07/04/03 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 59164/2024 del 01-10-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento



COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 59164/2024 del 01-10-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento



FOTO 6

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 59164/2024 del 07-10-2024
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento