



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 29/10/25 Ora Inizio 11 Ora chiusura 12

Il giorno 29/10/25, alle ore 11 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- Se polizzone Cimitero CARBONIA
- _____
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio	<u>[Signature]</u>	- <u>11</u> - <u>12</u>
Arru Gianluca	<u>Gianluca Arru</u>	- <u>11.00</u> - <u>12.00</u>
Cadoni Alessia	<u>Alessia Cadoni</u>	- _____ - _____
Fronterre Diego	<u>Diego Fronterre</u>	- <u>11.00</u> - <u>12</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe	_____	- _____ - _____
Caggiari Antonio	<u>Caggiari Antonio</u>	- <u>11.00</u> - <u>12.00</u>
Pischedda Barbara	_____	- _____ - _____
Mereu Sandro	_____	- _____ - _____
Atzori Monica	<u>Monica Atzori</u>	- <u>11.00</u> - <u>12</u>
Mele Daniele	_____	- _____ - _____

Discussione:

SOPRALLUOGO CIMITERO DI CARBONIA

Sollecati dai cittadini che frequentano il cimitero di Carbonia e sono esposto un sopralluogo e si è potuto constatare che permangono i problemi da sempre denunciati attraverso sopralluoghi, rapporti e solleciti sempre indirizzati a giunta e ufficio tecnico. Oggi la situazione appare addirittura peggiorata e le cose ancora più gravi che esistono soldi ancora non spesi:

- 1) le FOTO 1-2 mostrano ferri scoperti e impalcature pericolose da troppo tempo
- 2) la FOTO 3 mostra la parte superiore del muro di recinzione da manutenzione da sempre. Si può iniziare per tutti.
- 3) la FOTO 4 mostra i ferri scoperti e ingiurati.

Alle ore 12 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 29/10/25 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

del Tetto del locale in quale locale il tetto addirittura è crollato sulle bare - la commissione ritiene che ormai sia indispensabile un progetto di manutenzione straordinaria per tutto il cimitero sia quello storico che quello nuovo per poi decidere e procedere per tutti.

I Componenti

Foto 1



Foto 2



Foto
3



Foto
4

