



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 4/9/25 Ora Inizio 9 Ora chiusura _____

Il giorno 4/9/25, alle ore _____ si è riunita la II Commissione presso _____ per discutere il seguente ordine del giorno:

- Isprallunga Pierre MATTEOTTI
- e PIAZZA MONTESSORI
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		<u>11</u> - <u>12</u>
Arru Gianluca		<u>11.00</u> - <u>12.00</u>
Fronterre Diego		<u>11.00</u> - <u>12.00</u>
Caria Silvia	_____	_____ - _____
Giganti Giuseppe	_____	_____ - _____
Caggiari Antonio		<u>11</u> - <u>12</u>
Pischedda Barbara	_____	_____ - _____
Mereu Sandro	_____	_____ - _____
Atzori Monica	_____	_____ - _____

Discussione:

So prologo
La commissione è una organizzazione
indispensabile e importante per avere una
città procedente vivibile e recata -
Per una commissione che abbia costi
accettabili e risultati importanti ~~non~~ indispensabili
injectioni programmate e programmi di interventi
conseguenti in tutta la città. Uno dei tanti
esempi che la commissione aveva N. Trasferire
all'ufficio Tecnico anche se purtroppo suo quasi
sempre si sottratti solo quello N. rispetto eleganti:
1) la ringhiera nel primo tratto è bollente
È sufficiente stringere i dati alla base FOTO 1
2) l'ingresso della piazza non deve stare aperto
perché questo consente l'ingresso di macchine
e camion che porrebbero all'interesse nella
piazza con conseguenti visibili problemi alla

Alle ore 12 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 4/9/25 così come previsto dal
vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

per: Commissione FOTO 2
3) quella sotto FOTO 3 (non ne conosce la
provenienza) è rotta, abbandonata da più
di cinque mesi, le continue regolazioni

I Componenti

Soproluogo

Non hanno avuto successo.

Herba o piccola pianta sulla superficie
va tagliata FOTO 3.

4) Questa parte di piazza è stata recentemente lavata
in "beton", piante comprese.

Per queste ultime sarebbe bastato utilizzare
una Telo pacciamante ricoperta da
ghiaia per evitare queste riste spiacevoli,
e con costi di manutenzione decisamente
inferiori - FOTO 4

5) Eccezioni intenzionali

Sono anni che le amministrazioni evidenziano
queste situazioni, compresi bilanci per
la raccolta dei rifiuti vicino alla
parcheggio "Kebab" con scritto "Fotosec."
a mano su carta per indicare il tipo
di rifiuto.

Quando sopra al centro della città.









