



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 9/9/25 Ora Inizio 9 Ora chiusura 10

Il giorno 9/9/25, alle ore 9 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- approvazione causa tombato
- VIA PUGLIE
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio	<u>[Firma]</u>	<u>- 9 - 10</u>
Arru Gianluca	<u>[Firma]</u>	<u>- 09,00 - 10,00</u>
Fronterre Diego	<u>[Firma]</u>	<u>- 09,00 - 10,00</u>
Caria Silvia	_____	<u>- - -</u>
Giganti Giuseppe	<u>[Firma]</u>	<u>- 09,00 - 10,00</u>
Caggiari Antonio	<u>[Firma]</u>	<u>- 09,00 - 10,00</u>
Pischedda Barbara	_____	<u>- - -</u>
Mereu Sandro	_____	<u>- - -</u>
Atzori Monica	_____	<u>- - -</u>

Discussione:

CANALE TORBATO - IMP. SBOCCO VIA PUGLIE
Nonostante i numerosi sopralluoghi effettuati
nella zona sportiva di S. e Puglie, nulla è
cambiato; la commissione non si stanca
comunque di mettere in evidenza una situazione
grave che persiste, sia dal punto di vista della
sicurezza, dell'ambiente e sia dal punto di
vista igienico sanitario e urbanistico:

- 1) dal punto di vista della sicurezza
le frangie per la raccolta delle acque piovane
sulla strada significativamente.
Nelle recenti piogge si sono manifestate non in
grado di sopportare le acque provenienti dal
tetto del marciapiede; la pioggia inoltre, per come
è realizzata si intasa con facilità. Foto 1-1B.
- 2) Dal punto di vista ambientale
B' necessario una ispezione e un intervento

Alle ore 10 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 9/9/25 così come previsto dal
vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

secondo proposta per
manutenere i luoghi in maniera necessaria
gli abitanti del luogo ne hanno diritto Foto 2-3
Si evidenzia che la zona, in seguito a
varie frequenti sopralluoghi e solleciti

I Componenti

CANALE TOMBATO

Il stato n. pulito da circa una settimana
in occasione di una manifestazione
musicale, ma non in maniera completa.
Quanti rifiuti sono rimasti. FOTO 2-3

Occorre l'intervento urgente di una
riduzione della causa e un più frequente
controllo da parte degli enti preposti -

3) Dal punto di vista igienico sanitario
sono stati realizzati da privati, tombini
per lo scarico nel canale Tombato delle
acque nere FOTO 4-5.

Dal canale Tombato escono odori
insopportabili - FOTO 1.

Gli abitanti della zona lamentano
presenza di "zatti" frequenti -

Risulta che queste realtà sono conosciute
nell'ufficio Tecnico e dal comando dei
vigili, ma con scarsi risultati e questo è
preve.

4) Dal punto di vista urbanistico
il canale Tombato sia a destra che
a sinistra lungo il percorso è
"ingabbiato" da "impedimenti abusivi"
brutti da vedere FOTO 6-7
Le periferie della nostra città devono
avere un aspetto diverso.

CONVULSIONI ATROFICHE
(SINDROME DI PARKINSON)

Foto 1

~~100~~

1000







COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arredo N. 53395/2025 del 22-09-2025
Doc. Edilizia CLASSE 04/04/2025
Cassa Municipale



Protocollo Arrivo N. 53395/2025 del 22-09-2025
Doc. Principale - Class. 04/04/02 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Atti n. 53395/2025 del 22-09-2025
Buchi Pubblici - Area n. 01/02/02 - Capla 302/000000

