



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 22/6/26 Ora Inizio 10 Ora chiusura 11

Il giorno 22/6/26, alle ore 10 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- lettura verbale del 20/6/26 e
- depedimento impianti sportivi VIA PUGLIE
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>10</u> - <u>11</u>
Arru Gianluca		- <u>10,00</u> - <u>11,00</u>
Cadoni Alessia		- <u>10</u> - <u>11</u>
Fronterre Diego		- <u>10,00</u> - <u>11</u>
Caria Silvia		- _____ - _____
Giganti Giuseppe		- <u>10</u> - <u>10,30</u>
Caggiari Antonio		- <u>10,00</u> - <u>11</u>
Pili Francesca		- _____ - _____
Mereu Sandro		- _____ - _____
Atzori Monica		- <u>10</u> - <u>11</u>
Mele Daniele		- _____ - _____

LAVORI VIA PUGLIE

Dopo aver illustrato il rapporto del 19/6/26 la commissione ha deciso di fare un sopralluogo nel complesso sportivo di S.A. Puglie.

Il campo di calcio in erba sintetica collaudato nei primi mesi 2022 non è mai stato messo a bordo; la situazione precaria segnalata più volte dalla commissione a partire dal 2023 continua a essere come di seguito:

- 1) Il prato sintetico verbalizzato FOTO 1-2
- 2) le porte di ingresso al campo sono aperte e tutti entrano in tranquillità, talvolta per giocare, altre volte per distruggere, altre volte ancora per "creare monderse". FOTO 3 porte da gioco distrutte, FOTO 4-5 emul. di monderse dentro e fuori dal campo
- 3) la recinzione che divide la zona sportiva

Alle ore 11 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 19/6/26 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

LAVORI VIA PUGLIE

dal pareo e' quasi scomparsa FOTO 6

Con l'impianto sportivo in queste condizioni, la giunta ha messo a disposizione 230.000 Euro per realizzare tra gli altri lavori un'area Fitness FOTO 7 in continuita' con il campo di calcio, un'area fitness dietro la palestra FOTO 8 e un nuovo ingresso al pareo FOTO 9, quest'ultimo ingresso si somma ai cinque ingressi esistenti sui quali sarebbero necessari interventi urgenti per nuovi cancelli con apertura e chiusura automatica e per un impianto di videosorveglianza.

Dalla commissione non risulta che questi lavori ~~non~~ rappresentino la prioritaria risposta ai ~~di~~ semplici lavori di manutenzione ma urgenti da eseguire nel pareo

ROSTARINO




ESKİME İZ 04 PROJE
R11/00/10/01/00/04/45153/2015-18/1/01/07/2026
Dış. Pazarlama / Class. 01/09/2024 / Kurula Docuimantum



COMUNE DI CARIGNA
PROTOCOLLO AVV. A. 45883/2022 del 07-07-2022
Doc. Principale : Class. 41/24/03 - Copia Documento

FOTO 3





PHOTOGRAPHED BY: JEFFREY J. HARRIS
DATE: 08/20/2010
TIME: 10:00 AM
LOCATION: 1000 S. 10TH AVE., SUITE 100, DENVER, CO 80202
CASE NO: 10-0000000-10-0000000



A photograph of a construction site. In the foreground, there is a large pile of reddish-brown soil and rocks. A red excavator is visible on the right side of the image. The word "photo" is written vertically in the center of the image. The background shows some greenery and a dirt path.



Fig. 8



FOTO