



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Indaco

Meunin

Vigili

Potenze

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 31/7/25 Ora Inizio 10 Ora chiusura 11,30

Il giorno 31/7/25, alle ore 10 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- Soprallevo PIAZZA 1° MAGGIO
- _____
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>10</u> - <u>11,30</u>
Arru Gianluca ^{DELEGA} CADONI MESSA		- <u>10</u> - <u>11,30</u>
Fronterre Diego		- <u>10,00</u> - <u>11,30</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe	_____	- _____ - _____
Caggiari Antonio	_____	- _____ - _____
Pischedda Barbara	_____	- _____ - _____
Mereu Sandro		- <u>10</u> - <u>11,30</u>
Atzori Monica	_____	- _____ - _____

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 44685/2025 del 04-08-2025
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Discussione:

[illegible]

Alle ore 10 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 31/7/25 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

SOPRA IL LUOGO PIAZZA PRIMO MAGGIO

Alcuni cittadini allarmati hanno inviato al Presidente della Seconda commissione la foto n. 1 che si allega e che mostra come un mezzo meccanico ha divelto il dissuasore per entrare nella piazza per dei lavori previsti in un giardino adiacente alla stessa piazza (foto 2 e 3).

Le tre foto sono state immediatamente inviate al dirigente dell'Ufficio Manutenzioni, al comandante dei Vigili e al Sindaco. Il Presidente sottolinea che da alcuni mesi circa manda foto con auto parcheggiate nella piazza Primo Maggio e il fatto che questa pratica continua significa che non vi è stata alcuna segnalazione di infrazione con conseguente pagamento (multa).

La Commissione alla luce di questi fatti ha eseguito un ulteriore sopralluogo registrando quanto segue:

1. I dissuasori in granito, lato Via Satta, sono stati spostati per consentire il transito e il parcheggio abusivo dei veicoli e poiché siamo in una piazza con Parco giochi per bambini, queste azioni contribuiscono a creare situazioni di pericolo (foto 4).
2. Le piastre in granito mancanti vanno riposizionate (foto 5).
3. La fontanella dell'acqua è diventata un portacenere (foto 6).
4. I giochi hanno i dadi allentati. Necessitano quindi di manutenzione prima che qualche bambino si faccia male (foto 7).
5. E' stato creato un ingresso nella piazza da privati probabilmente abusivo. Si chiede una verifica all'Ufficio Urbanistica (foto 8).
6. Esiste un impianto per utilizzo e affitto biciclette inutilizzabile da demolire (foto 9).
7. La piazza è sporca, mai lavata da tempo con erbacce varie (foto 10 e 11). Le foto 12 e 13 mostrano come la stessa società pulisce e lava le piazze a Cagliari.
8. Gli zampilli presenti nella piazza sono inutilizzabili certamente dal novembre 2021, data di insediamento della nostra Giunta. Nonostante le ripetute richieste di intervento e i conseguenti impegni presi nulla è cambiato. Lo stesso dicasi dei dissuasori presenti e da manutenzionare e che a oggi dopo l'atto vandalico effettuato dalla betoniera, hanno necessità di un intervento urgente.

CONSIDERAZIONI

La piazza come tutte le piazze importanti presenti in città vanno protette, difese, manutenzionate e riportate urgentemente alle condizioni di progetto. Naturalmente per dare decoro e rendere utilizzabili queste piazze in sicurezza è necessario: ispezionare e manutenzionare in maniera programmata e intervenire immediatamente sui piccoli interventi. Nonostante i ripetuti rapporti e suggerimenti la situazione manutentiva è in pieno decadimento nel disinteresse generale.



0504
1



2
507



Foto
3



7
0157







FIG. 10
e








6
a 10#

05
107

Foto
11





12
To



FOTO 13